



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RENACIMIENTO VEGA LARGA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0056-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE AULA AREA PORTICO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE LOSA PARA COCINA



Foto 4: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público