

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CUCHILLA DEL NOGAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0063-43 | FECHA:                         | 29/04/2025                 |



Foto 1: MODULO DE AULAS - Se encuentra en mal estado el cerramiento el aula



Foto 2: MODULO DE AULAS - Las condiciones del piso estan malas



Foto 3: MODULO DE AULAS - El techo del aula esta en mal estado, hay filtraciones




Foto 4: MODULO DE AULAS - Las instalaciones Presentan filtraciones de agua



Foto 5: MODULO DE AULAS - Las paredes de madera dejan pasar el agua con las lluvias



Foto 6: MODULO DE AULAS - Las instalaciones en si, no brindan las condiciones adecuadas al los niños (as)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

