



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pampacay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0070-43	FECHA:	5/08/2025




Foto1: Priorización del aula que necesita mantenimiento



Foto 2: Área perimetral del establecimiento



Foto 3: Instalaciones en mal estado



Foto 4: Entrada del establecimiento sin perímetro



Foto 5: Aula de madera dañada



Foto 6: Piso de tierra en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

