



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 08 - 0072 - 43	FECHA:	5 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: Aula 1 Módulo 1



Foto 2: Aula 3 Módulo 1



Foto 3: Cocina Módulo 2



Foto 4: Cocina y AULA Módulo 2



Foto 5: Cocina y Aula parte de atrás Módulo 2




Foto 6: Pared de aula y cocina módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

