

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0088-43	FECHA:	29/04/2025



Foto1: MODULO DE AULAS - mejoramiento piso




Foto 2: MODULO DE AULAS - mejoramiento de pared de lamina a pared de block



Foto 3: MODULO DE AULAS - Mejoramiento de estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Loy

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

