



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0088-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1: mejoramiento e instalacion de piso ceramico



Foto 2: mejoramiento de estructura metalica y techo troquelado



Foto 3: mejoramiento de pared de los modulos




Foto 4: mejoramiento de puerta y ventanas



Foto 5: mejoramiento de modulos con pintura exterior



Foto 6: mejoramiento de canal de bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Laj

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

