



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Concepción las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0094-43	FECHA:	27 de octubre 2025



Foto1: Mejoramiento de aulas de la EORM Caserío Concepción las Flores.



Foto 2: Mejoramiento de paredes a muros de block de la EORM Caserío Concepción las Flores



Foto 3: Mejoramiento de la estructura del techo de la EORM Caserío Concepción las Flores



Foto 4: Mejoramiento de puertas de la EORM Caserío Concepción las Flores.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

