



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuchilla Jalante
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0096-43	FECHA:	4/08/2025



Foto 1: Cocina de Block, construcción de mesas de Concreto y equipación con polleton y pileta de concreto.



Foto 2: Repello del Establecimiento



Foto 3: Aula pendiente de colocación de Piso




Foto 4: Pendiente de colocacion torta de loza de corredor




Foto 5: Colocacion de Puertas a modulos pendientes




Foto 6: Instalacion de dirección módulo tipo portico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Juc Coy

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

