



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuchilla Jalante
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0096-43	FECHA:	10/11/2025



Foto1: Repello y sernido de aula



Foto 2: instalación de polle-ton



Foto 3: Pintura del modulo



Foto 4: Levantado de paredes




Foto 5: Entechado de dirección



Foto 6: Instalación de polle-ton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Juc Coy

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuchilla Jalante
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0096-43	FECHA:	10/11/2025




Foto1: instalación de piso de torta de cemento



Foto 2: instalación de puerta de dirección




Foto 3: Instalación de puertas de cocina y aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Juc Coy

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

