

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cuchilla Jalante
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0096-43	FECHA:	24/11/2025



Foto1: instalación de piso de torta de cemento



Foto 2: Pintura de modulo



Foto 3: Finalizado de construcción de la dirección



Foto 4: Repello y sernido de la dirección




Foto 5: Entechado de dirección



Foto 6: Instalación de polleton, pila y mesa de torta culminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Juc Coy

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

