

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA BLANCA JALAUTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0097-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025




Foto1: Mejoramiento de bodega



Foto 2: Cubierta de lamina



Foto 3: Reparación y mantenimiento de depositos de agua



Foto 4: Servicios Sanitarios y suls accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIERRA BLANCA JALAUTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0097-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto1: Estructura de techo modulo 4 y patio



Foto 2: Losa de patio



foto 3: Cubierta de lamina modulo 4



Foto 4: Mejoramiento de estructura y techo de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

