



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ÁNGELES MAXAXÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0099-43	FECHA:	08 de Agosto de 2025



Foto1: Módulo 10, muro de contención




Foto 2: Módulo 10, muro de contención



Foto 3: Módulo 10, muro de contención




Foto 4: Módulo 10, muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público