

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ÁNGELES MAXAXÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0099-43	FECHA:	10 de Noviembre de 2025



Foto 1: Módulo 10, muro de contención



Foto 2: Módulo 10, muro de contención



Foto 3: Módulo 10, muro de contención



Foto 4: Módulo 10, muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ÁNGELES MAXAXÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0099-43	FECHA:	24 de Noviembre de 2025



Foto 1: Muro de Contención Frontal



Foto 2: Muro de Contención Frontal



Foto 3: Muro de Contención Frontal




Foto 4: Muro de Contención Frontal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

