



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ELENA PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0103-45	FECHA:	16/12/2025



Foto 1: FINALIZACIÓN DE FUNDICIÓN DE BASES DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE BASES DE ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA FUNDIDAS



Foto 2: FINALIZACIÓN DE TIJERAS DE ENTECHADO GALVANIZADA 4X4 CHAPA 16



Foto 3: FINALIZACIÓN DE ESTRUCTURA Y ENTECHADO TIPO POLIDEPORTIVO



Foto 4: FINALIZACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA ENTECHADO GALVANIZADA 4X4X6 Y 2X4X6 DE CHAPA 16 DE 5X10 METROS, SUSTITUCIÓN DE MEJORAS DE LOS SERICIOS SANITARIOS



Foto 5: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS DE 23 PIES Y 18 PIES CALIBRE 26



Foto 6: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CAIDA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

