

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO RIO NUEVO CHANTELITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0108-43 | FECHA:                         | 26/11/2025                   |



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

