



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Westfalia Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0110-43	FECHA:	29 de Abril del 2025




Foto1: Mejoramiento para construcción de aula.



Foto 2: Mejoramiento para terminación de piso ceramico.




Foto 3: Mejoramiento para terminacion de paredes.



Foto 4: Mejoramiento para terminacion de ventanas.



Foto 5: Mejoramiento para terminacion de valcones.



Foto 6: Mejoramiento para terminación de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Westfalia Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0110-43	FECHA:	29 de Abril del 2025



Foto1: Mejoramiento para colocación de taza sanitaria.



Foto 2: Mejoramiento para realización de paredes sanitarias.



Foto 3: Mejoramiento para colocación de techo sanitario.



Foto 4: Mejoramiento para colocación de tazas sanitarias.




Foto 5: Mejoramiento para colocación de costaneras sanitarios.



Foto 6: Mejoramiento para piso de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Westfalia Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0110-43	FECHA:	29 de Abril de 2025



Foto1: mejoramiento para terminación de construcción de modulo.



Foto 2: Mejoramiento para terminación de paredes de modulo.



Foto 3: Mejoramiento de terminación de columnas de modulo.



Foto 4: Mejoramiento de terminación de piso ceramico de modulo.



Foto 5: Mjoramiento de terminación de techo de modulo.



Foto 6: Mejoramiento de terminacion de paredes de modulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público