

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Centro Westfalia Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0110-43	FECHA:	10 de Julio de 2025



Foto1: Mejoramiento de muro perimetral a modulo.



Foto 2: Mejoramiento de pared a modulo.



Foto 3: Mejoramiento de sanja a modulo.



Foto 4: Mejoramiento de piso ceramico a modulo.




Foto 5: Mjoramiento de paredes a modulo.




Foto 6: Mejoramiento de techos a modulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Westfalia Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0110-43	FECHA:	10 de Julio de 2025




Foto1: mejoramiento de paredes de modulo.



Foto 2: Mejoramiento de columnas de modulo.



Foto 3: Mejoramiento de fundición de modulo.



Foto 4: Mejoramiento de piso ceramico de modulo.



Foto 5: Mjoramiento de muros de modulo.



Foto 6: Mejoramiento de paredes de modulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro Westfalia Sector II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0110-43	FECHA:	10 de Julio de 2025



Foto1: Mejoramiento de paredes sanitarias.



Foto 2: Mejoramiento de columnas sanitarias.



Foto 3: Mejoramiento de los espacios sanitarios.



Foto 4: Mejoramiento de la tubería sanitaria.




Foto 5: Mjoramiento de techos de sanitarios.



Foto 6: Mejoramiento de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público