

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS ANGELES MAXAXÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0134-42	FECHA:	5 DE ENERO 2025



Foto1: EN ESTE ESPACIO DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA EL AULA DE MADERA, SE CONTRUIRÍA EL MODULO TIPO PORTICO.



Foto 2: SE PUEDE VERIFICAR EN ESTA IMAGEN, EL MAL ESTADO DE LA MADERA QUE COMPONE LAS INSTALACIONES DEL NIVEL PREPRIMARIO.



Foto 3: TECHO EN MALAS CONDICIONES.




Foto 4: EN INVIERNO, EL AULA SE LLENA DE MOHO POR MUCHA HUMEDAD.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y Sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público