

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUMBRE DEL CARPINTERO
ESTABLECIMIENTO	1508 0137 42	FECHA:	28/04/2025




Foto1: MEJORAMIENTO DE VENTANERIA TRASERA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE VENTANERIA FRONTAL



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO A CERAMICO




Foto 4: MEJORAMIENTO DE VENTANERIA



Foto 5: MEJORAMIENTO DE COCINA - CERRAMIENTO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---