



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Paz Chejel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0139'43	FECHA:	20/11/2025




Foto1: Cubierta de lamina.



Foto2: Pintura de estructura portante de cubierta de lamina.




Foto 3: Canales y bajadas de agua pluvial.




Foto 4: Muro de contención.



Foto 4: Muro de contención.



Foto 6: Ampliacion de 8 metros de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público