



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	C.O.P.B. Anexo A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chorro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0140-41	FECHA:	29/04/2025




Foto1: Sustrucción de pared lamina a pared block.



Foto 2: Instalación de puertas metalicas.




Foto 3: Instalación de columna de block.



Foto 4: Piso de cemento interior de aulas.




Foto 5: Instalación de ventanas tipo balcon.




Foto 6: Instalación de block en las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. R.M. CASERIO EL CHORRO



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

