



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	C.O.P.B. Anexo A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chorro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0140-41	FECHA:	22/08/2025




Foto1: Mejoramiento aula tipo pórtico



Foto 2: colocacion de block



Foto 3: mejoramiento de pared



Foto 4: mejoramiento de cubierta de lámina




Foto 5: Mejoramiento de piso



Foto 6: mejoramiento de pared con repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

