



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	C.O.P.B. Anexo A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chorro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0140-41	FECHA:	24/09/2025




Foto1: Mejoramiento aula tipo pórtico



Foto 2: pintura del aula



Foto 3: cubierto de láminas troquelada



Foto 4: Instalacion de piso cerámico



Foto 5: Instalacion de ventanas y balcones



Foto 6: mejoramiento de módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

