

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BETANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0150-45	FECHA:	29 DE ABRIL 2,025



Foto 1: EL ENTECHADO INICIARÁ DESDE EL FONDO DEL MURO EN DIRECCION HACIA NORTE, CON UNA MEDICION DE 8 METROS DE ANCHO POR 19 METROS DE LARGO.



Foto 2: ES UNA NECESIDAD FUNDAMENTAL, QUE NOS AFECTA CONSTANTEMENTE POR CUESTIONES CLIMÁTICAS DE ESA MANERA PODER RESGUARDAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL CENTRO



Foto 3: ESTA VISTA ESTA EN DIRECCION HACIA AL LADO NORTE, DONDE VA FINALIZAR EL ENTECHADO.




Foto 4: ACA TENEMOS OTRA VISTA MAS AMPLIA DE LO QUE VA ABARCAR EL ENTECHADO.



Foto 5: EN ESTA PARTE SE LE VA HACER MEJORAMIENTO DE MURO PÓRTICO CON UNA MEDICIÓN DE 11 METROS DE LARGO POR 2.50 METROS DE ANCHO.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma López

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

