

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XOMBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0154-42	FECHA:	29/04/2025



Foto1: Paredes en mal estado, no aptas.



Foto 2: Techo con pandeo, inestable, lados abiertos, inseguro



Foto 3: piso inadecuado, inseguro, riesgoso para la salud física de los estudiantes.



Foto 4: Puerta y ventanas poco seguras y de medidas no aptas para la movilidad y ventilación de un aula



Foto 5:cerco perimetral en mals condiciones, se considera un peligro para la integridad física de los alumnos



Foto 6: cerco perimetral en malas condiciones, se considera un peligro para la integridad física para los alumnos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESQUELA MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO XOMBAL PURULHA, B. A.	DIRECCION CASERIO XOMBAL PURULHA, B. A.
---	--