



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mululhá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0159-42	FECHA:	26/08/2025



Foto1: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 2: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 3: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 4: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 5: Mejoramiento de aula tipo portico



Foto 6: Mejoramiento de aula tipo portico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

