

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XALITZUUL MONTE BLANCO, PURULHÁ, B. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0160-42	FECHA:	22/08/2025



Foto1: Fundición de dintel



Foto 2: Levantamiento de cablete



Foto 3: Tallado de ventanas



Foto 4: Tallado de dintel



Foto 5: Fundición de piso



Foto 6: Alisado de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

