

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parrachoch II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0177-41	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: Mejoramiento aula tipo pórtico



Foto 2: Instalación de estructura de techo




Foto 3: Mejoramiento de cubierta de lámina



Foto 4: Mejoramiento de piso



Foto 5: Mantenimiento de muro de contención



Foto 6: Mantenimiento a portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parrachoch II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0177-41	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: Mejoramiento de sistema eléctrico



Foto 2: instalación de baranda



Foto 3: Mejoramiento de servicio sanitario




Foto 4: Instalación de ventanas y balcones



Foto 5: Instalación de puerta



Foto 6: Mejoramiento de módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

