



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parrachoch II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0177-41	FECHA:	22/08/2025




Foto 1: Mejoramiento aula tipo pórtico



Foto 2: Instalación de estructura de techo



Foto 3: Mejoramiento de cubierta de lámina



Foto 4: Mejoramiento de piso



Foto 5: Mantenimiento de muro de contención



Foto 6: Mantenimiento a portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parrachoch II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0177-41	FECHA:	22/08/2025




Foto 1: Mejoramiento de sistema eléctrico



Foto 2: instalación de baranda



Foto 3: Mejoramiento de servicio sanitario



Foto 4: Instalación de ventanas



Foto 5: Instalación de puerta




Foto 6: Mejoramiento de módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

