



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Gloria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0187-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Reparación y sustitución de área de cocina.



Foto 2: Reparación y sustitución de área de cocina.



Foto 3: Reparación y sustitución de área de cocina.



Foto 4: Reparación y sustitución de área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Gloria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0187-13	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto1: Reparación muro perimetral.



Foto 2: Reparación muro perimetral.



Foto 3 Reparación muro perimetral.



Foto 4: Reparación muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

