



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejbal Monte blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0199-43	FECHA:	05 de Agosto de 2025




Foto 1: Instalación de pared en módulo tipo pórtico




Foto 2: Instalación de cimiento corrido de block




Foto 3: Instalación de puerta de metal



Foto 4: Instalación de barandales de metal para ventana en módulo



Foto 5: Instalación de estructura de techo y cubierta de láminas calibre 26



Foto 6: Instalación de plancha de concreto de piso de color en módulo tipo pórtico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Sol Leb

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

