



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejbal Monte blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0199-43	FECHA:	10 de Octubre de 2025



Foto1: Instalación de pared en módulo tipo pórtico



Foto 2: Instalación de cemento corrido de block



Foto 3: Instalación de puerta de metal




Foto 4: Instalación de barandales de metal para ventana en módulo




Foto 5: Instalación de estructura de techo y cubierta de láminas calibre 26




Foto 6: Instalación de plancha de concreto de piso de color en módulo tipo pórtico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Ad 16
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

