



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0200-46	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto1: El tubo está dañado.



Foto 2: La pintura del muro perimetral se encuentra deteriorada, parte exterior.



Foto 3: La pintura del muro perimetral se encuentra deteriorada, parte interior.



Foto 4: El portón necesita ser reforzado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0200-46	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 5: El azulejo del aula está dañado.



Foto 6: El azulejo del corredor está dañado.



Foto 7: El azulejo de las paredes de los servicios sanitarios se encuentra en mal estado.



Foto 8: La malla del muro perimetral se encuentra dañada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0200-46	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 9: El alambre de puas del muro perimetral está dañado.



Foto 10: El motor de arranque de Cisterna está dañado.



Foto 11: Módulo tipo pórtico con lámina troquelada calibre #26

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público