



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BETHEL MONTE VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0223-43	FECHA:	8/08/2025




Foto: 1 INSTALACIÓN DE BARANDALES PARA VENTANAS MÓDULO 1



Foto: 2 MEJORAMIENTO DE PISO MÓDULO 1



Foto: 3 MEJORAMIENTO DE PARED MÓDULO 2




Foto: 4 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MÓDULO 2




Foto: 5 INSTALACIÓN DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA MÓDULO 2




Foto: 6 LEVANTADO DE PARED MÓDULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia de EORM BETHEL MONTE VERDE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público