



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BETHEL MONTE VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0223-43	FECHA:	19/11/2025



Foto: 1 INSTALACIÓN DE BARANDALES EN MÓDULO 1




Foto: 2 MEJORAMIENTO DE PISO EN MÓDULO 1



Foto: 3 MEJORAMIENTO DE PARED MÓDULO 2



Foto: 4 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MÓDULO 2



Foto: 5 REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA



Foto: 6 LEVANTADO DE PARED E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO MÓDULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia de EORM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

