

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUIS PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0227-42	FECHA:	4/08/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE PARED Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CIMIENTO CORRIDO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO DE LAMINA



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SERVICIO SANITARIO Y ACCESORIOS Y SERVICIO DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS





Foto 5: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO



Foto 6: MEJORAMIENTO DE CORREDOR MODULO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---