

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN LUIS PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0227-42	FECHA:	20/10/2025



Foto1: Mejoamiento labamanos



Foto 2: Mejoramiento de modulos con estructuras y techo troquelado




Foto 3: Mejoramiento de paredes de modulos



Foto 4: Mejoramiento de modulo





Foto 5: Mejoramiento de corredor modulo del aula



Foto 6: Mejoramiento de ventanas y puertas de modulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---