

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN LUIS PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0227-42	FECHA:	10/11/2025



Foto1: Mejoramiento e instalacion de piso torta de cemento



Foto 2: Mejoramiento de estructura metalica y techo troquelado




Foto 3: mejoramiento de pared de los modulos



Foto 4: Mejoramiento de puerta y ventana



Foto 5: Mejoramiento de sanitario



Foto 6: Mejoramiento de corredor modulo aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y alcanzar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público