



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO JINAYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0234-42	FECHA:	14 DE OCTUBRE 2025



Foto1: MEJORAMIENTO DE AULA TIPO PÓRTICO



FOTO2. MEJORAMIENTO DE PISO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE TECHO



Foto 4: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE VENTANA Y BALCON



Foto 5: MEJORAMIENTO DE PUERTA



Foto 6: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

