

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA VIVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0240-42	FECHA:	18/12/2025



Foto1: Muro perimetral fízalizado



Foto 2: Mejoramiento de las columnas ya finalizado



Foto 3: Insrlatación de maya fízalizado



Foto 4: El perímetro ya se encuentra en perfectas condiciones y finalizado



Foto 5: Las columnas ya estan en perfectas condiciones fízalizado



Foto 6: El muro perimetral ya es adecuado para las instalaciones y finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BernabeReinosoCanIchich

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

