

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCOHÁN J/M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0255-41	FECHA:	05 de diciembre del 2025




mejoramiento de piso finalizado




trabajo de altura de pared finalizado



Área que fue remozada ventanas de pvc finalizada



Division de metal finalizada area que fue remozada



Cernido de paredes en ambas aulas finalizado en su totalidad



Pintura en interior y exterior en ambas aulas finalizado en su totalidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOCOHÁN J/M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0255-41	FECHA:	5 diciembre del 2025



Área que fue remozado es mejoramientos de puertas




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---