



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Punulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parrachoch I
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0256-41	FECHA:	06/08/2025




Foto 1: División para separar ambientes de modulo




Foto 2: Muro




Foto 3: Cambio de puerta




Foto 4: Sustitución de ventana



Foto 5: Balcones




Foto 6: Repello y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB SAN JOSE EORM, JIN ALDEA	
 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	