



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala, 2019

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parrachoch I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0256-41	FECHA:	26/11/2025




Foto1: Colocación para separar ambientes de modulo



Foto 2: Levantado de muro




Foto 3: Cambio de puerta




Foto 4: Sustitución de ventana




Foto 5: Colocación de balcones




Foto 6: Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma v sello del Presidente de la OPF	
 Firma v Sello Director Centro Educativo Público	