



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Punulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Parrachoch I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0256-41	FECHA:	10/12/2025




Foto1: División de ambientes de modulo




Foto 2: Muro




Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Sustitución de ventana




Foto 5: Colocación de balcones



Foto 6: Repello y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE: SAN JOSE PARRACHOCH	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico PARRACHOCH I
--	--