

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MATUCUY I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0258-41	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE PAREDES



Foto 2: MEJORAMIENTO DE TECHO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE TECHO Y PISO, AULA 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

