



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                   |                                |                  |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz      | MUNICIPIO:                     | Purulhá          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Durazno |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0259-41     | FECHA:                         | 20/08/2025       |




Foto1: Sustitución e Instalación de Paredes de Block




Foto 2: Instalación de columnas 15x20 de concreto




Foto 3: Instalación de piso tipo torta




Foto 4: Instalación de ventanas metálicas



Foto 5: Instalación de puertas metálicas



Foto 6: Sustitución cubierta de techo a lámina troquelada calibre 26 e instalación de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

