



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANIMAQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0261-41	FECHA:	13/08/2025



Foto1: MODULO DE AULAS - mejoramiento de puerta y piso y pared



Foto 2: MODULO DE AULAS - MEJORAMIENTO DE PARED



Foto 3: MODULO DE AULAS - Mejoramiento de estructura de techo.



Foto 4: MODULO DE AULAS - mejoramiento de puerta y ventana



Foto 5: MODULO DE AULAS - Mejoramiento de pintura del aula



Foto 6: MODULO DE AULAS - mejoramiento de las instalaciones de preprimaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público