

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cola Del Mico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0264-41	FECHA:	29/04/2025



Foto1: Realización de cimiento en el lado derecho.



Foto 2: Realización de cimiento de la parte de atrás.



Foto 3: Colocación de hierro para las columnas.



Foto 4: Vista frontal con las columnas fundidas.



Foto 5: Finalización del pegado de block y columnas.




Foto 6: Colocación de la estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

