



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cola Del Mico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0264-41	FECHA:	29/04/2025



Foto1: Finalización del trabajo tipo portico.



Foto 2: Parte de atrás finalizado el trabajo.



Foto 3: Finalización y fundición de piso.



Foto 4: Finalización del techo y estructura.



Foto 5: finalización del trabajo, pegado de block y techo.



Foto 6: Estructura finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

