



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El repolla I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0272-41	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: Avance de un 80% de la construcción del muro de contención



Foto 2: Vista panorámica de la construcción con el avance del 85%



Foto 3: Retiro de tablas que sirvieron para el relleno de columnas




Foto 4: Observación de muro de contención con el avance del 95%



Foto 5: Finalización de construcción de cuneta




Foto 6: Finalización y entrega de proyecto de remozamiento: muro de contención y cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

